

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Postboks 325
1502 Moss

Kopi: post@asker.kommune.no

Husebykollen, Filtvet 15. juli 2026

Dette brevet sendes elektronisk til sfospost@statsforvalteren.no.
Ved elektronisk overført svar, vennligst bruk begge adressene post@husebykollen.org
og aageba@coherence.no.

Klage på støvflukt og støy fra virksomheten til Hurum Pukk AS i Husebykollen, Filtvet i Asker kommune

Husebykollen Hytteeierforening har gjentatte ganger over lang tid (10 år) påklaget Hurum Pukk AS overfor Fylkesmannen/Statsforvalteren hva gjelder støvflukt og støy fra virksomheten i steinbruddet i Husebykollen.

Vi er selvfølgelig klar over at slik virksomhet ikke kan unngå å kunne merkes, men vi mener det er et berettiget krav at tiltakshaver innfører mulige tiltak for å begrense støv- og støyplagen naboene utsettes for.

Sprengning og nedstøving – igjen

Hver sprengning resulterer i en stor støvsky til stor sjenanse og ulempe for eierne av fritidsboligene, spesielt de med adkomstvei Nedre Husebykollen. Mellom bruddveggen og f.eks. eiendom Nedre Husebykollen 6 er det kun en smal stripe med vegetasjon og en smal privat vei.

Støvet legger seg på alt utendørs – terrasse, hagebord, stoler etc., og opphold utenfor fritidsboligen er umulig.

Mandag 29. juni ble det gjennomført varslet sprengning. Impulsstøyen er kortvarig og kan i seg selv aksepteres, men sprengningen også denne gang genererte en stor støvsky og støvnedfall. Se bilder i VEDLEGG 1.

Miljødirektoratets [Miljøveileder for pukkverk](#) er klar på at «Nedstøving av naboeiendommer og betydelig nedstøving av vegetasjon bør ikke forekomme. Kravet er at virksomheten plikter å begrense støvutslippet så langt det er mulig uten urimelige kostnader.»

Det bør være innenfor det mulige at tiltakshaver for å hindre støvflukt bruker godt med sprengningsmatter og foretar kontinuerlig vanning av fjellet og omgivelsene for å binde støvet og hindre spredning til luft.

Vi mener det er ignorant av tiltakshaver å utsette naboer for slik ulempe når mulige mottiltak er tilgjengelige. Vi ber derfor Statsforvalteren å pålegge Hurum Pukk å iverksette disse tiltakene for å hindre nedstøving fra fremtidige sprengninger.

Steinknusing, støv og støy

Mandag 6. juli, i første uke av fellesferien, pågikk det grovknusing i steinbruddet. Dette medførte støvnedfall og støy som gjorde at bruk av enkelte fritidsboliger i Husebykollen, både av fysiske og mentale årsaker, ble uutholdelig.

Bilder av støvsky datostemplet 06.07.2026 er vist i VEDLEGG 2.

Vi understreker at støvnedfall og støy fra knuse-/sorteringsverk er et gjentakende problem.

Støvplagen

Knusingen skaper støv som legger seg på alt utendørs til stor plage for omgivende fritidsboliger.

Ifølge reguleringsplanens bestemmelser skal pukkverket «...ha installert vanningsanlegg for å dempe støv». Eierne/ledelsen av pukkverket har hevdet at det er installert slikt anlegg, men som bildene i VEDLEGG 2 viser kan umulig slikt anlegg være i drift, eller ha tilstrekkelig kapasitet.

Hytteeierforeningen har gjentatte ganger etterlyst (teknisk og funksjonell) beskrivelse av vanningsanlegget uten respons fra tiltakshaver.

På denne bakgrunn reiser vi tvil om at det finnes et vanningsanlegg. Vi ber derfor om at Statsforvalteren krever tilsendt en redegjørelse for eksistens, funksjonalitet, kapasitet og bruk.

Støyplagen

Miljødirektoratets [Miljøveileder for pukkverk](#) inneholder en rekke krav til tiltakshaver, og påpeker at «*Selv om grenseverdiene overholdes har virksomheten likevel en plikt til å redusere sin støy så langt som mulig, og hvordan virksomheten jobber med støyreduksjon skal dokumenteres i internkontrollsystemet*»

Vi reiser tvil om tiltakshaver er nøye nok med å påse at knuse-/sorteringsverket plasseres tettest mulig inn mot bruddveggen mot vest (og mot fritidsboligene i Husebykollen) for å redusere ulempen med støy.

Vi erfarer at blant [mulige tiltak](#) er påsveising av stålramme på knuse-/sorteringsverk for feste av sprengningsmatter som «tak» over maskineriet for å redusere spredning av lydbølger/støy.

Vi ber Statsforvalteren kreve at tiltakshaver redegjør for oppfølgingen av plikten om å redusere støy, inkludert en vurdering av påsveising av stålramme på knusemaskineriet for feste av sprengningsmatter for støyreduksjon.

Vår klage

På bakgrunn av ovenstående påklages støvnedfallet 29.06.2026 og 06.07.2026 som brudd på Forurensningsforskriften i henhold til [Forskrift om begrensning av forurensning \(forurensningsforskriften\) §§ 30-4](#) og Miljødirektoratets [Miljøveileder for pukkverk](#).

Vi vil samtidig klage på støy fra produksjonen av pukk med henvisning til Miljødirektoratets [Miljøveileder for pukkverk](#) § 30-7 Støy.

I VEDLEGG 3 har vi lagt inn våre referanser til pålagte krav overfor steinbrudd som grunnlag for klagen.

HUSEBYKOLLEN HYTTEEIERFORENING

Stiftet 15. juli 2006

Vi imøteser tilbakemelding om aksjon fra Statsforvalterens side overfor Hurum Pukk AS, og vi ser frem til å motta ovennevnte redegjørelser.

Bjarne Blikeng

Styreleder

Husebykollen Hytteeierforening

Epost: post@husebykollen.org; bjarne.blikeng@gmail.com

Åge Borg-Andersen

Epost: aageba@coherence.no

Husebykollen Hytteeierforening (org.nr. 918 121 927) organiserer 17 eiere av fritidsboliger på Husebykollen i Filtvet (Asker kommune). Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/friluftsmiljø i området Husebykollen samt representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen, pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

VEDLEGG 1

Merk: *Alle bilder er tatt fra eiendom Øvre Husebykollen 7, som ligger ca. 30 m høyere i terrenget og rett ovenfor eiendom Nedre Husebykollen 6. En nesten loddrett skrent skiller de to eiendommene.*

Bilder av støvflukt fra sprengning 29.06.2026



HUSEBYKOLLEN HYTTEEIERFORENING
Stiftet 15. juli 2006



VEDLEGG 2

Bilder av støvflukt fra steinknusing 06.07.2026

Merk: *Alle bilder er tatt fra eiendom Øvre Husebykollen 7, som ligger ca. 30 m høyere i terrenget og rett ovenfor eiendom Nedre Husebykollen 6. En nesten loddrett skrent skiller de to eiendommene.*



Dette bildet er «zoomet»

VEDLEGG 3

Utdrag fra forskrift og veiledning

Vi refererer til [Forskrift om begrensning av forurensning \(forurensningsforskriften\) §§ 30-4](#)

- Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring.
- Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å dempe støvning mest mulig.
- Annet prosessutstyr¹ skal enten være innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og transport.
- Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes med vann for å hindre støvflukt.
- Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt. Virksomheten skal kunne dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er risikovurdert med tanke på miljøskade.

Vi viser også til Miljødirektoratets (2018) [Miljøveileder for pukkverk](#)

Om støv:

- Virksomheten har en plikt til å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader, ***selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser.*** (side 4)²
- ***Nedstøving av naboeiendommer og betydelig nedstøving av vegetasjon bør ikke forekomme.*** Kravet er at virksomheten plikter å begrense støvutslippet så langt det er mulig uten urimelige kostnader. (side 9)

Om støy

- *Selv om grenseverdiene overholdes har virksomheten likevel en plikt til å redusere sin støy så langt som mulig, og hvordan virksomheten jobber med støyreduksjon skal dokumenteres i internkontrollsystemet.*